



SLUTRAPPORT

Tillsyn av badplatser Karlshamns kommun

SAMMANFATTNING

Samtliga tilldelade badplatser i Karlshamns kommun har genomgått tillsyn och städning av SSDK enligt överenskommelse. De flesta badplatser var i bra skick med mindre mängder skräp som ölburkar, plast och kläder. Alla badplatser har vid tillfällena säkerhetsutrustning på plats som är hela och funktionella.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Karlshamns kommun för att hålla badplatserna säkra och rena för allmänheten.

Dykprotokoll Lilla Ösasjön

Badplatsens namn: Lilla Ösasjön

Tillsyn utförd datum: 2024-05-10

Tillsyn utförd av: Mattias Borgkvist, Daniel Karlsson

Sikt i vattnet (m): 1

Max dykdjup: 3

Anmärkningar:

Badplatsen ser som vanligt prydligt ut. Livboj och livflotte finns på plats.

Badstegar är hela. Väldigt lite skräp i vattnet, någon enstaka bakleksak, bärgades.

Ungefär två meter utanför den bostersta bryggan, se markering med röd pil i bild, sitter en spetsig träpåle nerkörd i botten. Den sticker upp enbart ca 15 cm, från botten på drygt 2 meters djup. Gissningsvis är det en rest från en äldre brygga. Den går inte att dra upp med handkraft.



Dykprotokoll Trehörnan

Badplatsens namn: Trehörnan

Tillsyn utförd datum: 2024-05-10

Tillsyn utförd av: Mattias Borgkvist, Daniel Karlsson

Sikt i vattnet (m): 1-2

Max dykdjup: 2-3

Anmärkningar:

Trehörnan är en badplats i fint skick. Det ligger en ny brygga vid badplatsen, livboj och livflotte är på plats och är helt. Badstegen på bryggan är hel.

Vi har dykt runt bryggan och hittade inget skräp.



Dykprotokoll Swimrunbanan

Badplatsens namn: Officiella Swimrun banan Långasjön + Kroksjöar

Tillsyn utförd datum: 10/5

Tillsyn utförd av: Joakim Rochford & Axel Kilsäter

Sikt i vattnet (m): 1.5 m

Max dykdjup: 6 m

Anmärkning: Vi har snorklat runt bryggorna ca 3-4 meter ut, på de flesta platser blir det djupt väldigt fort.

Skytningen för i- och uppgångsplats vid kroksjögl var borta men vi hittade rätt till slut ändå. Då vi själva sprang banan plockade vi inte upp småkräp, det är många fiskare uppe vid sjöarna och där ligger enstaka burkar i anslutning till en del bryggor. De vi fann ställde vi upp på land.



Dykprotokoll Östra Piren

Badplatsens namn: Östra piren

Tillsyn utförd datum: 31/5

Tillsyn utförd av: Christian Andersson, Mats Verbanac

Sikt i vattnet (m): 0,2m

Max dykdjup: 3m

Anmärkningar:

Inga anmärkningar, också en strand som verkar vara i gott skick. Inget skräp i vattnet, mest på land.



Dykprotokoll Köpegårda

Badplatsens namn: Köpegårda

Tillsyn utförd datum: 2024-05-20

Tillsyn utförd av: Göran Petersson Joel Olsson

Sikt i vattnet (m): 2 m

Max dykdjup: 4 meter

Anmärkningar:

Ren och fin badplats. Bryggorna var inte ilagda.

Inga flaskor eller burkar i år. Plockade lite plastskräp.

Livboj i bra skick.

Inspekterade området runt bryggornas stolpar under dyket.

Gick även runt och granskade lite i området som hamnar mellan bryggorna.

Fin botten så vi kan säga att det är fritt från skräp.



[Dykprotokoll Nytäppet](#)

Badplatsens namn: Nytäppet

Tillsyn utförd datum: 2024-05-20

Tillsyn utförd av: Göran Petersson Joel Olsson

Sikt i vattnet (m): 2 m

Max dykdjup: 4 meter

Anmärkningar:

Ren och fin badplats. Räddningsflotte och livboj på plats och i bra skick.

Bara lite plastskräp i år.

Inspekterade området längs med bryggans stolpar och simmade bort till trampolinen och inspekterade under och runt trampolinen.

Inga fria rör eller pålar utöver de som väntar på att bryggan ska läggas i.

Botten var till större delen täckt av fri flytande tång och sjögräs.

Vi kan bara säga att området är fritt från större skräp.

Intill och under bryggans blivande position var det nästan fri sandbotten så där fanns inget farligt.



Dykprotokoll

Badplatsens namn: Stilleryd

Tillsyn utförd datum: 20240516

Tillsyn utförd av: Jan erik Andersson Mica Andersson

Sikt i vattnet (m):

Max dykdjup: 3

Anmärkningar:

All livräddningsutrustning på plats, inga soptunnor. Det skräpet som hittades låg i strandbrynet.



Dykprotokoll Elleholm

Badplatsens namn: Elleholm

Tillsyn utförd datum: 20240515

Tillsyn utförd av: Jan erik Andersson Mica Andersson

Sikt i vattnet (m): 2m

Max dyk djup: 2

Anmärkningar:

Inga bryggor i lagda, all livräddningsutrustning på plats, inga soptunnor. Knappt inget skräp alls!



Dykprotokoll Kollevik

Badplatsens namn: Kollevik

Tillsyn utförd datum: 20240505

Tillsyn utförd av: Jan erik Andersson Emelie Grungård

Sikt i vattnet (m): 6m

Max dyk djup: 4

Anmärkningar:

Inga bryggor i lagda, all livräddningsutrustning på plats. Lite skräp med hänsyn till hur mycket badplatsen används!



Dykprotokoll Ällhölen

Badplatsens namn: Ällhölen badplats

Tillsyn utförd datum: 24/5-2024

Tillsyn utförd av: Niklas Sandgren, Niklas Lamberg

Sikt i vattnet (m): 7m

Max dykdjup: 3,5m

Anmärkningar: Våldigt omskött badplats, minimalt med skräp på land och lika lite i vattnet. Klädhyna, snusprillor, ett par badbyxor och en iPhone hittades. Telefonen inlämnas till polisen. Livboj var utdragen, annars var säkerhetsutrustningen ok. Livboj återställd.

Dykning utförd enligt bifogad bild.



Dykprotokoll Vägga strand

Badplatsens namn: Vägga strand

Tillsyn utförd datum: 17/5-2024

Tillsyn utförd av: Niklas Sandgren, Niklas Lamberg

Sikt i vattnet (m): 5m

Max dykdjup: 4m

Anmärkningar: Mycket fin badplats, väldigt lite skräp på grönområdet. Några glasflaskor, ölburkar och en del mjukplast i vattnet. Två halvfulla fångstkassar med skräp bärgat från badplatsen.

Säkerhetsutrustningen var i gott skick. Dykning utförd längs stranden enligt bifogad bild.





Dykprotokoll Långasjön Camping & Södra

Badplatsens namn: Långasjön Camping och Södra, Asarum

Tillsyn utförd datum: 12/5-24

Tillsyn utförd av: Pontus Alenlöv och Sabina Ringius

Sikt i vattnet (m): 0.5

Max dykdjup: 4

Anmärkningar:

Trevlig badplats inget skräp på land och stegar mm på plats i gott skick. På botten fanns mycket lite skräp. Några simglasögon, ett fåtal burkar, en plastspade och en solstol i mindre gott skick var det vi fann denna gången. Vi var runt bryggor och strand för att kolla av så de som ska bada inte skadar sig på någonting. Fann inget anmärkningsvärt.

Tillsyn av badplats KOFSA – dykprotokoll

Badplatsens namn: Kofsa

Tillsyn utförd datum: 20240529

Tillsyn utförd av: André & Daniel Wejlema samt Torbjörn Blomqvist

Sikt i vattnet (m): 2m

Max dykdjup: ca 3m

Anmärkningar:

Överlag rent på botten glas hittades och några aluminium burkar samt en del plast iform av påsar etc. Även livbojarna var på sin plats!

Noterade att soptunnorna var ganska fulla. Bryggan låg fortfarande på land.



Tillsyn av badplats STERNÖ – dykprotokoll

Badplatsens namn: Sternö

Tillsyn utförd datum: 20240529


Tillsyn utförd av: André & Daniel Wejlema samt Torbjörn Blomqvist

Sikt i vattnet (m): 3-4m

Max dyk djup: grunt

Anmärkningar:

Överlag rent på botten hittades lite drivved med spik även något större metallföremål.



Dykprotokoll

Badplatsens namn: I lundsjön Svängsta

Tillsyn utförd datum: 2024-05-29

Tillsyn utförd av: Christer Jönsson, Örjan Persson

Sikt i vattnet (m): 2

Max dykdjup: 3m

Anmärkingar:

(Fyll i generell status på badplatsen, vilken typ av skräp som hittats och bärgats, om det fanns trasiga badstolar eller säkerhetsutrustning samt var på badplatsen dykning har genomförts)

Lite oljedimma på vattenytan, Sjunken eka i vassen jämte badplats.