



SLUTRAPPORT

Tillsyn av badplatser Olofströms kommun

SAMMANFATTNING

Samtliga tilldelade badplatser i Olofströms kommun har genomgått tillsyn och städning av SSDK enligt överenskommelse. De flesta badplatser var i bra skick med mindre mängder skräp som ölburkar, plast och kläder. Vissa anmärkningar gjordes avseende infrastruktur, exempelvis trasiga brygga som bör åtgärdas i Orlunden i Gränum. Alla badplatser har säkerhetsutrustning på plats som är hela och funktionella. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Olofströms kommun för att hålla badplatserna säkra och rena för allmänheten.

Dykprotokoll Orlunden

Badplatsens namn: Orlunden Gränum

Tillsyn utförd datum: 11/5

Tillsyn utförd av: Fredrik Grungård och Mattias Päritalo.

Sikt i vattnet (m): 0,5 m


Max dykdjup: 3 m

Anmärkningar:

Inte så mycket skräp. Dock så är den ena betong bryggan på väg och ge sig (se bild).

Timmerkonstruktionen har gett sig.





Dykprotokoll Oredssjön

Badplatsens namn: Oredssjön

Tillsyn utförd datum: 11/5

Tillsyn utförd av: Fredrik Grungård och Mattias Päritalo.


Sikt i vattnet (m): 0,5 m

Max dykdjup: 3 m

Anmärkningar:

Lite smått och gott på botten, Flaskor, burkar och cyklop.

Städade av lite på land med lite flaskor och burkar.



Dykprotokoll Halen

Badplatsens namn: **Halen, Hopptornet**

Tillsyn utförd datum: **240531**

Tillsyn utförd av: **Karl Melin & Lina Danerklint, Sabina Ringius**

Sikt i vattnet (m): **Obefintlig = normalt**

Max dykdjup: **4 m**

Anmärkningar:

Vi hittade som vanligt en stor mängd aluminiumburkar, glasflaskor, PET-flaskor, badkläder, handdukar, solglasögon, fiskelinor och fiskedrag, skor och golfbollar. Antalet trasiga glasflaskor var återigen betydligt färre än vid tidigare städtillfällen. Det är oklart om detta beror på att folk kastar färre flaskor eller om försäljningen och användningen av glasflaskor har minskat.

Det var också mindre skräp runt det nya hopptornet, vilket är positivt. Nu i början av säsongen har det varit kallare så det har kanske inte varit lika mycket människor som nyttjat (läs skräpat ned) bryggorna. Däremot fanns det ganska mycket skräp vid bryggorna nära kanotnedgången.

Dykprotokoll Södersjön

Badplatsens namn: södersjön badplats, kyrkhult

Tillsyn utförd datum: 24-05-17

Tillsyn utförd av: Emelie Gungård, Adi Diab


Sikt i vattnet (m): 0,5m

Max dykdjup: 3,5

Anmärkningar:

Badplatsen var i bra skick och ren. Hittade skräp som ölburkar, plast, badbyxor, mm. Gjorde även en städning runt om på stranden.

Säkerhetsutrustning fanns på sin plats.



Dykprotokoll Slagesnässjön

Badplatsens namn: slagesnässjön badplats
Tillsyn utförd datum: 24-05-20
Tillsyn utförd av: Emelie Gungård, Adi Diab
Sikt i vattnet (m): 0,4m
Max dykdjup: 5m

Anmärkningar:

Även denna badplatsen var i bra skick. Skräpet som hittades var mest ölburkar, kläder och lite plastskräp. Vi gjorde en städning runt om på stranden också.
Säkerhetsutrustning fanns på platsen.







Dykprotokoll

Badplatsens namn: Abborgölen Hemsjö

Tillsyn utförd datum: 2024-05-29

Tillsyn utförd av: Christer Jönsson, Örjan Persson

Sikt i vattnet (m): 2

Max dykdjup: 3m

Anmärkningar:

(Fyll i generellt status på badplatsen, vilken typ av skräp som hittats och bärgats, om det fanns trasiga badstegar eller säkerhetsutrustning samt var på badplatsen dykning har genomförts)

Toadörren går ej att stänga. Störrebetongblock och metallskrot vid infart till badplats. Gammal täckduk ligger kvar i vattnet och har lossnat lite i kanterna. Fikabord är flyttat till strandkant. Vi orkade inte flytta upp det igen.

